

位於海旁環迴路二號橋尾保安更亭安全問題

背景

- 有關地點為環迴路二號橋尾(詳見附圖一、二)
- 上址之保安更亭位於進入校園行車線之左邊(即離開校園行車線之右邊)，每當有非校內車輛進出校園，保安組同事需要橫過馬路交收停車證及收取停車費用，每次最少橫過馬路二次，最多可多達六次。

要求

更改現時更亭位處，由現時位於進入校園行車線之左邊改為道路中央(即參照現時崇基牌樓收銀閘口之設計，見附圖三)。


理由

當值同事每次橫過馬路都有一定程度之潛在危險，在天色陰暗或下雨的情況下就更加危險。校園上下都不希望有意外傷亡發生，我們必須以校園零意外為目標，而當初設計錯誤之後果不應由當值同事用生命及人身安全來承擔。

附圖一：



附圖二：



附圖三：

